



位置図




事故発生状況概要 (2017~2019合計)

①事故類型別(全体件数 N=11)




- 通行中
- その他横断中
- その他人対車両
- 追突
- 追越追抜時
- 左折時
- その他車両相互
- 駐車車両衝突
- 転倒
- 横断歩道横断中
- 路上作業中等
- 正面衝突
- 出会い頭
- すれ違い時
- 右折時
- 工作物衝突
- 路外逸脱
- その他車両単独

②法令違反(第一当事者)



- 信号無視
- 左折違反
- 優先通行妨害等
- 横断自転車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- プレーキ操作不適
- 前方不注意 内在的
- 前方不注意 外在的
- 動静不注視
- 安全不確認 前方、左右
- その他の違反

事故発生状況図 (2017~2019)



○事故類型(※1)

| 事故類型       | 記号 | 事故類型        | 記号 |
|------------|----|-------------|----|
| 対面通行中      | 01 | すれ違い時       | 30 |
| 青面通行中      | 02 | 左折時         | 31 |
| 横断歩道横断中    | 03 | 右折直進        | 32 |
| 横断歩道付近横断中  | 04 | その他         | 33 |
| 横断歩道越付近横断中 | 05 | その他         | 34 |
| その他横断中     | 06 | 電柱          | 41 |
| 路上遊戯中      | 07 | 標識          | 42 |
| 路上作業中      | 08 | 分帯帯・安全島     | 43 |
| 路上停止中      | 09 | 防護柵等        | 44 |
| その他        | 10 | 家屋・塙        | 45 |
|            |    | 橋梁・橋脚       | 46 |
|            |    | その他         | 47 |
| 正面衝突       | 21 | 追越・追抜時      | 21 |
|            | 22 | その他         | 22 |
| 追突         | 23 | 進行中         | 23 |
|            | 24 | その他         | 24 |
| 出会い頭       | 25 | 駐車車両(運転者不在) | 50 |
| 追越追抜時      | 26 | 転倒          | 51 |
| 転回時        | 27 | その他         | 52 |
| 後退時        | 28 | 列車          | 61 |
| 進路変更時      | 29 |             |    |

新原本村南交差点

凡例

- 着目事故①
- 着目事故②

凡例

- ⊗ 2017年事故
- ⊗ 2018年事故
- ⊗ 2019年事故
- <受理番号(各警察署)>

| 記号    | 記号の意味                                 |
|-------|---------------------------------------|
| 当事者記号 | (矢印は進行方向を示すものとする)                     |
| ←     | 自動車(前通)                               |
| →     | 自動車(後通)                               |
| ←→    | 二輪車(含原付)                              |
| ←     | 自転車                                   |
| ←     | 歩行者                                   |
| ←     | 汽車、電車等                                |
| ⊗     | 駐停車車両<br>ただし、信号待ち、<br>危険を伴うための停車を含まない |

写真①



写真②

