

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
危機管理課	危機管理課	防災学習センター				中央	山下町	II	1960	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
危機管理課	危機管理課	防災学習センター	多目的施設			中央	山下町	新	1989				
企画調整部	国際課	外国人学習支援センター	旧雄踏総合事務所			中央	雄踏町	II	1971	0.72	1.10	0.65	H21耐震補強済
企画調整部	情報システム課	地域情報センター				中央	中央一丁目	新	1997				
財務部	アセットマネジメント推進課	山下町書庫	校舎2			中央	山下町	II	1964	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
財務部	アセットマネジメント推進課	山下町書庫	校舎1			中央	山下町	II	1962	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	北館			中央	元城町	II	1965	0.70	0.90	0.78	S59耐震補強済(旧ET値による補強) 3次診断結果
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	本館			中央	元城町	II	1980	0.80	0.90	0.89	
財務部	アセットマネジメント推進課	元目分庁舎				中央	元目町	II	1975	0.87	0.95	0.92	
財務部	アセットマネジメント推進課	鴨江分庁舎				中央	鴨江三丁目	I b	1973	0.98	0.95	1.03	
市民部	市民生活課	三方原墓園	三方原墓園管理事務所			中央	三方原町	新	1986				
市民部	市民生活課	三方原墓園	浜松市納骨堂			中央	三方原町	新	2007				
市民部	市民協働・地域政策課	はまこら(市民協働センター)				中央	中央一丁目	新	2002				
市民部	UD・男女共同参画課	男女共同参画・文化芸術活動推進センター(あいホール)	駐車場			中央	幸三丁目	新	2002				
市民部	UD・男女共同参画課	男女共同参画・文化芸術活動推進センター(あいホール)	本館			中央	幸三丁目	新	2013				
市民部	創造都市・文化振興課	旧浜松銀行協会	木下恵介記念館			中央	栄町	II	1930	0.83	1.10	0.75	
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Cゾーン(展示イベントホール)	展示イベントホール			中央	板屋町	新	1994				
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Aゾーン(大ホール・中ホール・コングレスセン)	ホール・センター			中央	板屋町	新	1994				特定天井
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Dゾーン(楽器博物館・研修交流センター)	楽器博物館・研修交流センター			中央	板屋町	新	1994				
市民部	創造都市・文化振興課	茶室「松韻亭」	本館			中央	鹿谷町	新	1997				
市民部	創造都市・文化振興課	鴨江アートセンター	鴨江アートセンター			中央	鴨江町	I a	1928	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
市民部	創造都市・文化振興課	浜松科学館	本館			中央	北寺島町	新	1986				
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園浜球球場	野球場(1塁スタンド、3塁スタンド、バックネット裏スタンド)			中央	上島六丁目	I a	1979	1.27	1.00	1.27	H15耐震補強済 3棟内最低値を示す
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場用具庫棟			中央	上島六丁目	II	1980	0.83	1.10	0.75	
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場メインスタンド			中央	上島六丁目	I a	1980	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済
市民部	スポーツ振興課	四ツ池公園陸上競技場	陸上競技場トレーニング棟			中央	上島六丁目	I a	1980	1.81	1.10	1.65	
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	管理棟			中央	西丘町	新	1993				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	副競技管理棟			中央	西丘町	新	2000				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	テニスコート上屋			中央	西丘町	新	2002				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	競技管理室			中央	西丘町	新	1993				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
市民部	スポーツ振興課	浜松アリーナ	メインアリーナ、サブアリーナ、研修棟、駐車場棟		中央	和田町	新	1990					特定天井
市民部	スポーツ振興課	古橋廣之進記念浜松市総合水泳場	トビオ		中央	篠原町	新	2009					特定天井
市民部	文化財課	賀茂真淵記念館	本館		中央	東伊場一丁目	新	1984					
市民部	美術館	美術館	トラックヤード棟		中央	松城町	新	2018					
市民部	美術館	美術館	本館		中央	松城町	I b	1971	1.16	1.10	1.05		
市民部	博物館	博物館	本館		中央	蛸塚四丁目	I b	1978	1.12	1.00	1.12		
市民部	中央図書館	中央図書館	図書館		中央	松城町	I a	1981	1.61	1.10	1.46		
市民部	中央図書館	南図書館	図書館		中央	海老塚二丁目	新	1992					
市民部	中央図書館	城北図書館	図書館		中央	和地山二丁目	新	2006					
市民部	中央図書館	西図書館	図書館		中央	西伊場町	II	1979	1.07	1.10	0.97		
市民部	中央図書館	北図書館	図書館		中央	葵東一丁目	新	1983					
市民部	中央図書館	積志図書館	図書館		中央	積志町	II	1980	0.81	1.10	0.74		
市民部	中央図書館	東図書館	図書館		中央	子安町	新	1982					
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	図書館		中央	大人見町	新	2004					
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	駐車場棟		中央	大人見町	新	2004					
市民部	中央図書館	舞阪図書館・郷土資料館			中央	舞阪町	新	1990					
市民部	中央図書館	雄踏図書館	図書館		中央	雄踏町	新	1998					
市民部	中央図書館	南陽図書館	図書館		中央	下江町	新	1984					
市民部	中央図書館	可新図書館	図書館		中央	小沢渡町	新	1997					
健康福祉部	福祉総務課	福祉交流センター	本館		中央	成子町	新	1984					特定天井（対策済）
健康福祉部	福祉総務課	文丘集会所	集会所		中央	文丘町	I b	1981	1.21	1.10	1.10		
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	城北会館	本館		中央	文丘町	I b	1978	1.17	1.10	1.06		
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江西会館	江西会館・江西児童館		中央	春日町	新	1982					
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	北星会館	本館・北星児童館		中央	花川町	I a	1979	1.54	1.10	1.40		
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江東会館	本館		中央	富吉町	II	1980	0.91	1.10	0.83		
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	富吉納骨堂	納骨堂		中央	富吉町	新	1982					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターいたや（いきいきプラザ中央）			中央	板屋町	新	2001					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター竜西	本館		中央	中郡町	新	1988					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖東	本館		中央	和地町	II	1970	0.83	1.00	0.83		
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖南	本館		中央	馬郡町	新	1985					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター舞阪	本館		中央	舞阪町	新	1983					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター陽だまり			中央	舞阪町	新	2001					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターつつじ	本館		中央	雄踏町	新	1991					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター江之島	本館		中央	江之島町	I a	1980	1.48	1.10	1.35	H13耐震補強済	
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター可美	本館		中央	増楽町	新	1992					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター青龍	本館		中央	青屋町	新	2003					
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター萩原	本館		中央	初生町	新	1991					
健康福祉部	障害保健福祉課	子どものこころの診療所	旧市立診療所		中央	鴨江二丁目	II	1974	1.00	1.10	0.91		
健康福祉部	障害保健福祉課	子どものこころの診療所	旧夜間救急室		中央	鴨江二丁目	I b	1975	1.34	1.10	1.22		
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	管理棟		中央	根洗町	新	2011					
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	増築棟		中央	根洗町	II	1975	0.76	1.10	0.69		
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	本館		中央	根洗町	II	1973	0.86	1.10	0.78		
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	立体駐車場棟		中央	富塚町	新	2020					
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	1号館		中央	富塚町	I a	1973	—	0.90	—	H21免震化	
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	2号館		中央	富塚町	I a	1975	—	0.90	—	H21免震化	
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	3号館（新館）		中央	富塚町	新	1995					
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	渡り廊下棟		中央	富塚町	新	1997					
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	健診センター棟		中央	富塚町	新	2007					
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	A棟		中央	富塚町	新	2023					
健康福祉部	病院管理課	あゆみ保育園	保育園		中央	佐鳴台五丁目	新	2003					
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	機能訓練棟		中央	和合北四丁目	新	2001					
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	病棟・中央診療棟		中央	和合北四丁目	新	2014					
健康福祉部	健康増進課	口腔保健医療センター			中央	鴨江二丁目	新	1982					
健康福祉部	看護専門学校	看護専門学校	校舎		中央	佐鳴台五丁目	新	2019					
健康福祉部	保健環境研究所	保健環境研究所	研究所		中央	上西町	新	1999					
健康福祉部	保健総務課	保健所	庁舎		中央	鴨江二丁目	II	1981	0.79	1.00	0.79		
健康福祉部	動物愛護教育センター	動物愛護教育センター			中央	舘山寺町	新	2014					
子ども家庭部	子ども若者政策課	子育て情報センター	本館（なのはな保育園内）		中央	中央三丁目	新	2005					
子ども家庭部	子ども若者政策課	浜松子ども館	浜松子ども館		中央	鍛冶町	新	2001					
子ども家庭部	幼保運営課	南保育園	保育園		中央	浅田町	I a	1974	1.46	1.10	1.33	H17耐震補強済	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
こども家庭部	幼保運営課	鴨江保育園	保育園		中央	鴨江二丁目	I b	1976	1.01	1.00	1.01		
こども家庭部	幼保運営課	花川保育園	保育園		中央	西丘町	I b	1975	1.36	1.10	1.24		
こども家庭部	幼保運営課	江西保育園	保育園		中央	神田町	I a	1976	1.45	1.10	1.32		
こども家庭部	幼保運営課	権現谷保育園	保育園		中央	富塚町	I a	1977	1.38	1.10	1.25	R2耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	佐鳴台こども園	保育室		中央	佐鳴台三丁目	I a	1978	1.51	1.00	1.51	H18耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	佐鳴台こども園	園舎		中央	佐鳴台三丁目	新	2023					
こども家庭部	幼保運営課	寺島保育園	保育園		中央	寺島町	I a	1978	1.44	1.10	1.31	H31耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	西保育園	保育園		中央	布橋二丁目	I a	1978	1.46	1.10	1.33	R2耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	花川幼稚園	教室棟	1	中央	花川町	I a	1978	1.54	1.10	1.40		
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町保育園	保育園		中央	中野町	I a	1974	1.58	1.10	1.44	R2耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育室棟		中央	有玉北町	新	1905					
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育園		中央	有玉北町	I a	1972	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	増築棟		中央	有玉北町	I a	1973	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	笠井保育園	保育園		中央	笠井町	新	1992					
こども家庭部	幼保運営課	和田幼稚園	教室棟	1	中央	和田町	II	1978	0.74	1.10	0.67		
こども家庭部	幼保運営課	与進幼稚園	教室棟	6	中央	市野町	II	1981	1.06	1.10	0.96		
こども家庭部	幼保運営課	豊西幼稚園	教室・管理棟	1	中央	豊西町	I a	1978	2.10	1.10	1.91		
こども家庭部	幼保運営課	笠井幼稚園	教室・管理棟	11	中央	笠井町	新	2002					
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室棟	5 - 1	中央	中野町	II	1972	1.02	1.10	0.93		
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室・管理棟	5 - 2	中央	中野町	II	1973	1.02	1.10	0.93		
こども家庭部	幼保運営課	万斛幼稚園	教室・管理棟	1	中央	中郡町	I a	1979	1.65	1.10	1.50	H17耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	有玉幼稚園	教室・管理棟	6	中央	有玉北町	II	1975	0.94	1.10	0.85		
こども家庭部	幼保運営課	橋爪幼稚園	教室・管理棟	7	中央	西ヶ崎町	I a	1979	1.45	1.10	1.32	H17耐震補強済	
こども家庭部	幼保運営課	神田原保育園	保育園		中央	西山町	I b	1969	1.27	1.10	1.15		
こども家庭部	幼保運営課	神久呂幼稚園	教室・管理棟	1	中央	神ヶ谷町	新	1993					
こども家庭部	幼保運営課	伊佐見幼稚園	教室・管理棟	1	中央	伊左地町	II	1974	0.94	1.10	0.85		
こども家庭部	幼保運営課	和地幼稚園	教室・管理棟	1 - 1	中央	和地町	I a	1973	3.97	1.10	3.61		
こども家庭部	幼保運営課	北庄内幼稚園	教室・管理棟	6	中央	舘山寺町	新	1982					
こども家庭部	幼保運営課	村櫛幼稚園	教室・管理棟	5	中央	村櫛町	I b	1981	1.11	1.10	1.01		
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第1保育園	園舎		中央	舞阪町	新	1981					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第2保育園	園舎	1		中央	舞阪町	I a	1972	1.44	1.10	1.31	H16耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	舞阪幼稚園	園舎	1		中央	舞阪町	II	1976	0.97	1.10	0.88	
こども家庭部	幼保運営課	雄踏保育園				中央	雄踏町	新	1994				
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	管理・保育室棟	1	- 1	中央	雄踏町	II	1971	0.90	1.10	0.82	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	保育室棟	1	- 2	中央	雄踏町	II	1974	0.93	1.10	0.85	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
こども家庭部	幼保運営課	可美保育園	保育園			中央	若林町	新	1989				
こども家庭部	幼保運営課	南の星幼稚園	教室・管理棟			中央	西島町	新	2011				
こども家庭部	幼保運営課	芳川幼稚園	教室・管理棟	8		中央	芳川町	新	1982				
こども家庭部	幼保運営課	白脇幼稚園	教室棟	1		中央	寺脇町	II	1978	1.03	1.10	0.94	
こども家庭部	幼保運営課	飯田幼稚園	教室・管理棟	7		中央	飯田町	II	1980	0.73	1.10	0.66	
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	遊戯室棟	4		中央	増楽町	新	1982				
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	教室・管理棟	5		中央	増楽町	新	1992				
こども家庭部	幼保運営課	三方原保育園	保育園			中央	東三方町	I b	1981	1.33	1.10	1.21	
こども家庭部	幼保運営課	豊岡幼稚園	教室・管理棟	10		中央	豊岡町	新	1983				
こども家庭部	幼保運営課	三方原幼稚園	教室・管理棟	7		中央	三方原町	II	1979	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	初生幼稚園	教室・管理棟	8		中央	初生町	II	1979	0.72	1.10	0.65	
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	中部学園放課後児童会	放課後児童会			中央	鹿谷町	新	2017				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とみつか放課後児童会	放課後児童会			中央	富塚町	新	2016				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	あがたい放課後児童会	放課後児童会			中央	東伊場二丁目	新	2017				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さとう第2放課後児童会	放課後児童会			中央	佐藤二丁目	新	2020				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	たかだい放課後児童会	放課後児童会			中央	泉町	新	2020				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	あおぞら放課後児童会	放課後児童会			中央	高丘東三丁目	新	2021				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こりす・こりす第2放課後児童会	放課後児童会			中央	富塚町	新	2021				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かものこ放課後児童会	児童福祉施設			中央	西伊場町	新	2001				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こうま放課後児童会	社会福祉施設			中央	曳馬一丁目	新	2011				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ひろさわ放課後児童会	社会福祉施設			中央	広沢二丁目	新	2012				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ふなこし放課後児童会	社会福祉施設			中央	船越町	新	2012				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	みずほ放課後児童会	放課後児童会			中央	高丘北三丁目	新	2015				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	葵西放課後児童会	児童福祉施設			中央	葵西二丁目	新	2005				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	広沢子育て支援ひろば	児童福祉施設			中央	広沢三丁目	新	2005				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	若竹第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	向宿三丁目	新	2007					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなる放課後児童会	児童福祉施設		中央	佐鳴台三丁目	新	2007					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	おおせ放課後児童会	放課後児童会		中央	大瀬町	新	2016					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第4・第5放課後児童会	放課後児童会		中央	天王町	新	2020					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ありたま・ありたま第2放課後児童会	放課後児童会		中央	有玉南町	新	2021					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	積志ひまわり放課後児童会	社会福祉施設		中央	積志町	新	2009					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	たけの子放課後児童会	放課後児童会		中央	安間町	新	2017					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	和田っ子放課後児童会	社会福祉施設		中央	薬師町	新	2011					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かさいっこ放課後児童会	児童福祉施設		中央	笠井町	新	2001					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第3放課後児童会	児童福祉施設		中央	天王町	新	2003					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	すぎの子第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	中野町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かさいっこ第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	笠井町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	よしん第1・第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	天王町	新	2006					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とよにしっこ放課後児童会	児童福祉施設		中央	豊西町	新	2006					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	与進北放課後児童会	児童福祉施設		中央	市野町	新	2006					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	伊佐見放課後児童会	社会福祉施設		中央	伊左地町	新	2009					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	篠浜放課後児童会	児童福祉施設		中央	篠原町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	松かげ第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	神ヶ谷町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	めだか放課後児童会	児童福祉施設		中央	入野町	新	2004					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	どんぐり第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	大平台三丁目	新	2005					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	わじ第1放課後児童会	児童福祉施設		中央	湖東町	新	2006					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	庄内学園放課後児童会	社会福祉施設		中央	庄内町	新	2014					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	舞阪なかよし放課後児童会	社会福祉施設		中央	舞阪町	新	2013					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	雄踏なかよし第1放課後児童会	放課後児童会室		中央	雄踏町	新	2007					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなえ第2放課後児童会	児童福祉施設		中央	芳川町	I a	1976	4.24	1.20	3.53	H19耐震補強済	
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなえ放課後児童会	放課後児童会		中央	芳川町	新	2020					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	しらわき放課後児童会	放課後児童会		中央	寺脇町	新	2024					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かわわ放課後児童会	社会福祉施設		中央	東町	新	2014					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	いなほ放課後児童会	児童福祉施設		中央	飯田町	新	2007					
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	しらわき放課後児童会	社会福祉施設		中央	寺脇町	新	2012					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
子ども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	芳北小放課後児童会	社会福祉施設		中央	頭陀寺町	新	2013					
子ども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	みかた放課後児童会	放課後児童会		中央	三方原町	新	2017					
子ども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	はつおい放課後児童会	児童福祉施設		中央	初生町	新	2005					
子ども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とよおか放課後児童会	児童福祉施設		中央	豊岡町	新	2006					
環境部	廃棄物処理施設課	北部収集窓口センター	事務所		中央	半田山二丁目	新	1985					
環境部	廃棄物処理施設課	東部衛生工場	管理棟		中央	豊町	新	1986					
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	工場棟		中央	篠原町	新	2009					
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	管理棟		中央	篠原町	新	2009					
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	計量棟		中央	篠原町	新	2009					
環境部	廃棄物処理施設課	西部衛生工場	管理棟		中央	伊左地町	Ⅱ	1981	0.95	1.00	0.95	H12耐震補強済(旧ET値による補強)	
環境部	廃棄物処理施設課	南部清掃工場	受付棟		中央	江之島町	新	2017					
環境部	廃棄物処理施設課	南部清掃工場	工場・管理棟		中央	江之島町	I b	1981	0.94	0.90	1.04	H3耐震補強済	
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	管理棟		中央	平松町	新	1990					
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	計量棟		中央	平松町	新	1990					
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	平和破碎処理センター		中央	平松町	新	1992					
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	第1浸出水処理施設		中央	平松町	新	1989					
環境部	平和清掃事業所	南部清掃センター	事務所棟		中央	堤町	新	1998					
産業部	産業振興課	計量検査所	本館		中央	住吉二丁目	I a	1978	1.79	1.10	1.63		
産業部	産業振興課	公営競技場	第3スタンド		中央	和合町	Ⅱ	1972	0.71	1.00	0.71		
産業部	産業振興課	公営競技場	第5グリーンスタンド		中央	和合町	Ⅱ	1976	0.86	1.00	0.86		
産業部	産業振興課	公営競技場	公営競技事務所		中央	和合町	Ⅱ	1980	0.72	1.20	0.60		
産業部	産業振興課	公営競技場	競走会事務所		中央	和合町	Ⅲ	1967	0.59	1.10	0.54		
産業部	産業振興課	公営競技場	インフォメーション・前売発売所		中央	和合町	Ⅱ	1969	1.02	1.10	0.93		
産業部	産業振興課	公営競技場	食堂		中央	和合町	I b	1976	1.22	1.10	1.11		
産業部	産業振興課	公営競技場	婦人休憩所		中央	和合町	新	1992					
産業部	産業振興課	公営競技場	メインスタンド棟		中央	和合町	新	2022					
産業部	産業振興課	公営競技場	入場門管理棟		中央	和合町	新	2024					
産業部	産業振興課	総合産業展示館	北館		中央	流通元町	新	1983					
産業部	産業振興課	総合産業展示館	本館		中央	流通元町	I b	1971	1.27	1.10	1.15	H15耐震補強済	
産業部	観光・シティプロモーション課	北寺島倉庫	事務所・休憩所		中央	北寺島町	新	2016					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
産業部	労働政策課	勤労青少年ホーム (アイミティ浜松)	会館			中央	船越町	新	1984				
産業部	労働政策課	勤労会館 (Uホール)	会館			中央	城北一丁目	新	1984				特定天井
産業部	労働政策課	家内労働福祉センター	本館 (内職センター)			中央	曳馬六丁目	新	1996				
産業部	農地整備課	農村環境改善センター	本館			中央	伊左地町	Ⅱ	1980	0.96	1.10	0.87	特定天井 (対策済)
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所 (西側)			中央	新貝町	新	2019				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所 (東側)			中央	新貝町	新	2019				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟 (中央)			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.70	1.00	0.70	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	管理棟			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.71	0.95	0.75	H22耐震補強済
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟 (青果側)			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.75	1.00	0.75	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟 (水産側)			中央	新貝町	Ⅱ	1979	0.80	1.00	0.80	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央冷蔵庫			中央	新貝町	I b	1979	1.05	1.00	1.05	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産卸売場棟			中央	新貝町	I a	1979	1.52	1.20	1.27	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果卸売場棟			中央	新貝町	I a	1979	1.57	1.20	1.31	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟 (2)			中央	新貝町	新	1998				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産第二加工所			中央	新貝町	新	2000				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	超低温冷蔵庫			中央	新貝町	新	1999				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所			中央	新貝町	新	1988				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	廃棄物処理施設			中央	新貝町	新	1995				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟 (1)			中央	新貝町	新	1998				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	市場棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	と畜場棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	厚生棟			中央	上西町	新	1982				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	管理棟			中央	上西町	新	1983				
都市整備部	交通政策課	駅南地下駐車場	駐車場			中央	砂山町	新	1993				
都市整備部	交通政策課	駅北駐車場	駐車場			中央	中央三丁目	新	1990				
都市整備部	交通政策課	ザザシティ駐車場	駐車場			中央	鍛冶町	新	2000				
都市整備部	緑政課	富塚椎ノ木谷特別緑地保全地区	管理棟			中央	富塚町	新	1994				
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	旧管理事務所			中央	舘山寺町	I a	1970	1.40	1.10	1.27	
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	クリスタルパレス			中央	舘山寺町	新	1996				
都市整備部	緑政課	フラワーパーク	メインエントランス			中央	舘山寺町	新	1996				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
都市整備部	緑政課	緑化推進センター	緑化推進センター			中央	大塚町	I a	1975	1.82	1.10	1.65	
都市整備部	公園管理事務所	和地山公園集会所				中央	和地山三丁目	新	2016				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	北岸地区管理棟			中央	富塚町	新	2007				
都市整備部	公園管理事務所	四ツ池公園	公園管理課事務所棟			中央	上島六丁目	新	2002				
都市整備部	公園管理事務所	浜松城公園天守閣	天守閣(浜松城)			中央	元城町	II	1957	0.68	0.95	0.72	
都市整備部	公園管理事務所	ゆたか緑地	ゆたか緑地集会所			中央	豊町	新	1987				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	事務所			中央	入野町	II	1979	0.80	1.10	0.73	
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第2艇庫(漕艇場)			中央	入野町	新	1990				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第3艇庫(漕艇場)			中央	入野町	新	2001				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	テニスコート管理棟			中央	雄踏町	新	1990				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	プール管理棟			中央	雄踏町	新	1985				
都市整備部	公園管理事務所	遠州灘海浜公園	遠州灘海浜公園管理事務所			中央	白羽町	新	1987				
都市整備部	動物園	動物園	正門・売礼所			中央	舘山寺町	新	1983				
都市整備部	動物園	動物園	昆虫館			中央	舘山寺町	新	1983				
都市整備部	動物園	動物園	象舎前休憩所			中央	舘山寺町	新	1992				
都市整備部	動物園	動物園	管理事務所			中央	舘山寺町	新	1982				
都市整備部	動物園	動物園	汚水処理センター管理棟			中央	舘山寺町	新	1983				
土木部	中央土木整備事務所	中央土木整備事務所	事務所棟			中央	北寺島町	新	1997				
土木部	浜名土木整備事務所	中央土木整備事務所(三方原)	事務所棟			中央	東三方町	新	1995				
消防局	消防局・消防総務課	消防局	消防庁舎			中央	下池川町	新	1991				
消防局	消防局・消防総務課	消防局・中消防署	消防庁舎			中央	下池川町	新	1991				
消防局	消防局・消防総務課	中消防署鴨江出張所・浜松第16分団	消防・分団庁舎			中央	鴨江二丁目	新	2010				
消防局	消防局・消防総務課	中消防署高台出張所	消防庁舎			中央	住吉三丁目	II	1971	0.87	1.10	0.79	
消防局	消防局・消防総務課	中消防署富塚出張所・浜松第8分団	消防庁舎			中央	富塚町	新	1987				
消防局	消防局・消防総務課	中消防署相生出張所・浜松第7分団	消防庁舎			中央	相生町	新	1988				
消防局	消防局・消防総務課	南消防署	消防庁舎			中央	森田町	I a	1971	1.47	1.00	1.47	
消防局	消防局・消防総務課	東消防署	消防庁舎			中央	篠ヶ瀬町	I b	1977	1.27	1.10	1.15	H11耐震補強済
消防局	消防局・消防総務課	東消防署有玉出張所	消防庁舎			中央	有玉南町	新	2002				
消防局	消防局・消防総務課	東消防署上石田出張所	消防庁舎			中央	上石田町	新	1999				
消防局	消防局・消防総務課	西消防署庄内出張所	消防庁舎			中央	庄内町	新	2021				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
消防局	消防局・消防総務課	西消防署湖東出張所	消防庁舎		中央	伊左地町	I b	1979	1.24	1.10	1.13	一部S造	
消防局	消防局・消防総務課	西消防署	消防庁舎		中央	馬郡町	新	1991					
消防局	消防局・消防総務課	西消防署大平台出張所	消防庁舎		中央	大平台三丁目	新	2014					
消防局	消防局・消防総務課	南消防署芳川出張所	消防庁舎		中央	四本松町	新	2018					
消防局	消防局・消防総務課	南消防署白脇出張所・浜松第13分団	消防庁舎		中央	白羽町	I b	1981	1.26	1.10	1.15		
消防局	消防局・消防総務課	中消防署曳馬野出張所	消防庁舎		中央	三方原町	新	1993					
消防局	中消防署	浜松第1分団	分団庁舎		中央	元城町	新	1987					
消防局	中消防署	浜松第2分団	分団庁舎		中央	中央二丁目	新	2000					
消防局	中消防署	浜松第3分団	分団庁舎		中央	布橋二丁目	新	1990					
消防局	中消防署	浜松第4分団	分団庁舎		中央	東伊場二丁目	II	1977	0.86	1.20	0.72		
消防局	中消防署	浜松第5分団	分団庁舎		中央	北寺島町	新	1994					
消防局	中消防署	浜松第6分団	分団庁舎		中央	下池川町	新	2004					
消防局	中消防署	浜松第9分団	庁舎		中央	曳馬六丁目	新	2021					
消防局	中消防署	浜松第10分団	分団庁舎		中央	幸五丁目	II	1968	0.78	1.21	0.64		
消防局	中消防署	浜松第11分団	分団庁舎		中央	助信町	新	1985					
消防局	中消防署	浜松第12分団	分団庁舎		中央	上浅田一丁目	I a	1968	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済	
消防局	中消防署	浜松第15分団	分団庁舎		中央	野口町	I a	1980	1.54	1.20	1.28	H19耐震補強済	
消防局	中消防署	浜松第28分団	分団庁舎		中央	花川町	I b	1970	1.11	1.10	1.01		
消防局	東消防署	浜松第14分団	分団庁舎		中央	神立町	I a	1979	1.52	1.20	1.27	H17耐震補強済	
消防局	東消防署	浜松第20分団	分団庁舎		中央	篠ヶ瀬町	新	1995					
消防局	東消防署	浜松第21分団	分団庁舎		中央	市野町	II	1978	0.71	1.00	0.71		
消防局	東消防署	浜松第22分団	分団庁舎		中央	笠井町	新	2001					
消防局	東消防署	浜松第24分団	分団庁舎		中央	中野町	I b	1979	1.37	1.20	1.14		
消防局	東消防署	浜松第34分団	分団庁舎		中央	有玉北町	新	1993					
消防局	西消防署	浜松第33分団	分団庁舎		中央	入野町	I a	1979	1.54	1.20	1.28		
消防局	西消防署	浜松第32分団	分団庁舎		中央	大久保町	I a	1979	1.97	1.20	1.64	H17耐震補強済	
消防局	西消防署	浜松第36分団	分団庁舎		中央	佐浜町	I a	1975	1.58	1.20	1.32	H17耐震補強済	
消防局	西消防署	浜松第37分団	分団庁舎		中央	和地町	I a	1976	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済	
消防局	西消防署	浜松第38分団	分団庁舎		中央	篠原町	新	1982					
消防局	西消防署	浜松第39分団	分団庁舎		中央	白洲町	I a	1981	1.55	1.20	1.29	H17耐震補強済	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
消防局	西消防署	浜松第40分団	分団庁舎		中央	村楠町	II	1973	0.98	1.10	0.89		
消防局	西消防署	浜松第46分団	分団庁舎		中央	雄踏町	新	1997					
消防局	西消防署	浜松第45分団	分団庁舎		中央	雄踏町	新	1983					
消防局	南消防署	浜松第17分団	分団庁舎		中央	西島町	新	2017					
消防局	南消防署	浜松第27分団	分団庁舎		中央	飯田町	新	1983					
消防局	南消防署	浜松第18分団	分団庁舎		中央	東町	新	1998					
消防局	南消防署	浜松第19分団	分団庁舎		中央	新橋町	I a	1976	1.92	1.20	1.60	H17耐震補強済	
消防局	南消防署	浜松第26分団	分団庁舎		中央	芳川町	新	1990					
消防局	南消防署	浜松第41分団	分団庁舎		中央	若林町	II	1980	0.80	1.21	0.66		
消防局	北消防署	浜松第29分団	分団庁舎		中央	三方原町	新	1991					
消防局	北消防署	浜松第30分団	分団庁舎		中央	豊岡町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-1]管理・普通教室棟(南棟)	1-1	中央	鴨江町	II	1960	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-2]管理・普通教室棟(南棟)	1-2	中央	鴨江町	II	1960	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1-3	中央	鴨江町	II	1959	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-4]普通教室棟(南棟)	1-4	中央	鴨江町	II	1962	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[2-1]給食室	2-1	中央	鴨江町	I b	1971	1.16	1.10	1.05		
学校教育部	教育施設課	西小学校	[11]給食室・特別教室棟(北棟)	11	中央	鴨江町	I b	1979	1.16	1.10	1.05		
学校教育部	教育施設課	西小学校	屋内運動場	12	中央	鴨江町	I a	1979	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-1]給食・普通教室棟(北棟)	1-1	中央	中央二丁目	新	1998					
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-2]管理・特別教室棟(北棟)	1-2	中央	中央二丁目	新	1998					
学校教育部	教育施設課	東小学校	屋内運動場	1-5	中央	中央二丁目	新	1998					
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[2]管理・特別・普通教室棟(南棟)	2	中央	東伊場二丁目	I a	1957	1.27	1.00	1.27	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	県居小学校	屋内運動場	15	中央	東伊場二丁目	I a	1978	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[17]給食室・普通・特別教室棟(北棟)	17	中央	東伊場二丁目	II	1979	0.98	1.00	0.98		
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-1]普通教室棟(北棟)	3-1	中央	向宿三丁目	II	1971	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-2]普通教室棟(北棟)	3-2	中央	向宿三丁目	II	1972	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-3]普通教室棟(北棟)	3-3	中央	向宿三丁目	II	1973	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-1]普通・特別教室棟(南棟)	16-1	中央	向宿三丁目	II	1974	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-2]普通・特別教室棟(南棟)	16-2	中央	向宿三丁目	II	1977	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[21]給食室	21	中央	向宿三丁目	I a	1978	1.95	1.00	1.95		

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[24]普通特別教室棟(南棟)	24		中央	向宿三丁目	新	1982				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	屋内運動場	26		中央	向宿三丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[29]特別教室棟(南棟)	29		中央	向宿三丁目	新	1996				
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-1]管理・普通教室棟(北棟)	1	1	中央	龍禪寺町	II	1960	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-2]管理・普通教室棟(北棟)	1	2	中央	龍禪寺町	II	1966	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-3]管理・普通教室棟(北棟)	1	3	中央	龍禪寺町	II	1972	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-1]普通教室棟(南棟)	12	1	中央	龍禪寺町	II	1974	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-2]普通教室棟(南棟)	12	2	中央	龍禪寺町	II	1975	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-3]普通教室棟(南棟)	12	3	中央	龍禪寺町	II	1976	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	屋内運動場	16		中央	龍禪寺町	I a	1977	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[21]管理・普通教室棟(北棟)	21		中央	龍禪寺町	II	1978	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-1]管理・普通教室棟(北棟)	2	1	中央	布橋一丁目	II	1972	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-2]管理・普通教室棟(北棟)	2	2	中央	布橋一丁目	II	1971	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-3]普通教室棟(北棟)	2	3	中央	布橋一丁目	II	1960	0.92	1.00	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[14-1]普通教室棟(南棟)	14	1	中央	布橋一丁目	II	1973	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	屋内運動場	15		中央	布橋一丁目	I a	1975	2.81	1.20	2.34	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[17]普通教室棟(南棟)	17		中央	布橋一丁目	II	1979	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[1]管理・特別教室棟(南棟)	1		中央	佐藤二丁目	新	2006				
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-1]普通教室棟(北棟)	10	1	中央	佐藤二丁目	II	1972	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-2]普通教室棟(北棟)	10	2	中央	佐藤二丁目	II	1973	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-3]給食室・普通教室棟(北棟)	10	3	中央	佐藤二丁目	II	1974	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-4]普通教室棟(北棟)	10	4	中央	佐藤二丁目	II	1974	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	屋内運動場	18		中央	佐藤二丁目	I a	1979	1.84	1.20	1.53	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-1]普通教室棟(北棟)	4	1	中央	広沢二丁目	II	1968	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-2]普通教室棟(北棟)	4	2	中央	広沢二丁目	II	1971	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-3]給食室	4	3	中央	広沢二丁目	II	1974	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-4]管理・普通教室棟(南棟)	4	4	中央	広沢二丁目	II	1976	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-5]管理・普通教室棟(南棟)	4	5	中央	広沢二丁目	II	1977	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-6]管理・普通教室棟(南棟)	4	6	中央	広沢二丁目	II	1977	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[6-1]普通教室棟(南棟)	6	1	中央	広沢二丁目	II	1965	0.81	0.95	0.85	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	屋内運動場	24		中央	広沢二丁目	I a	1978	1.66	1.20	1.38	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-1]普通教室棟(南棟)	1	1	中央	曳馬一丁目	II	1970	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-2]普通教室棟(南棟)	1	2	中央	曳馬一丁目	II	1968	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1	3	中央	曳馬一丁目	II	1960	0.78	1.00	0.78	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-4]普通教室棟(南棟)	1	4	中央	曳馬一丁目	II	1972	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-5]普通教室棟(南棟)	1	5	中央	曳馬一丁目	II	1973	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-6]普通教室棟(南棟)	1	6	中央	曳馬一丁目	II	1974	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-8]普通教室棟(南棟)	1	8	中央	曳馬一丁目	II	1978	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	屋内運動場	19		中央	曳馬一丁目	I a	1978	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[22]特別教室棟(北棟)	22		中央	曳馬一丁目	II	1978	0.93	1.00	0.93	
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[29]管理棟(東棟)	29		中央	曳馬一丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[1-1]普通・特別・管理教室棟(北棟)	1	1	中央	幸五丁目	II	1964	0.91	1.00	0.91	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-1]管理・普通教室棟(中棟)	2	1	中央	幸五丁目	II	1964	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-2]普通教室棟(中棟)	2	2	中央	幸五丁目	II	1967	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	屋内運動場	6		中央	幸五丁目	I a	1974	1.83	1.20	1.53	H7耐震補強済
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[16]普通教室棟(南棟)	16		中央	幸五丁目	II	1981	0.94	1.00	0.94	
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-1]普通教室棟	1	1	中央	富塚町	II	1971	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-2]普通教室棟	1	2	中央	富塚町	I b	1969	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-3]普通・特別教室棟・給食室	1	3	中央	富塚町	II	1972	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	屋内運動場	15		中央	富塚町	I a	1975	2.14	1.20	1.78	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-1]普通教室棟(南棟)	1	1	中央	寺脇町	I b	1964	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-2]普通教室棟(南棟)	1	2	中央	寺脇町	I b	1965	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1	3	中央	寺脇町	I b	1966	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[12]給食室・普通教室棟(北棟)	12		中央	寺脇町	II	1979	0.85	1.00	0.85	
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	屋内運動場	15		中央	寺脇町	I a	1979	1.82	1.20	1.52	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[32]管理室・普通教室棟	32		中央	寺脇町	新	2015				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[4]普通教室棟(北棟)	4		中央	神立町	II	1967	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-1]普通教室棟(北棟)	11	1	中央	神立町	II	1972	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-2]普通教室棟(北棟)	11	2	中央	神立町	II	1972	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-1]管理・普通教室棟(南棟)	12	1	中央	神立町	I a	1974	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-2]管理・普通教室棟（南棟）	12-2	中央	神立町	I a	1974	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[15]給食室	15	中央	神立町	II	1974	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[20]管理・普通教室棟（南棟）	20	中央	神立町	I a	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[23]普通教室棟（北棟）	23	中央	神立町	II	1979	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[24]管理・普通教室棟（南棟）	24	中央	神立町	I a	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	屋内運動場	30	中央	神立町	新	1993					
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[32]普通教室棟（北棟）	32	中央	神立町	新	2009					
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[35]特別教室棟	35	中央	神立町	新	2015					
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	給食室		中央	西浅田二丁目	新	2017					
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-1]普通教室棟（南棟）	3-1	中央	西浅田二丁目	I a	1966	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-2]普通教室棟（南棟）	3-2	中央	西浅田二丁目	I a	1969	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-3]普通教室棟（南棟）	3-3	中央	西浅田二丁目	I a	1972	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-4]管理・普通教室棟（南棟）	3-4	中央	西浅田二丁目	I a	1978	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[21-1]普通教室棟（北棟）	21-1	中央	西浅田二丁目	II	1978	0.91	1.00	0.91		
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[22]普通教室棟（北棟）	22	中央	西浅田二丁目	II	1979	0.91	1.00	0.91		
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	屋内運動場	26	中央	西浅田二丁目	I a	1981	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-1]管理・特別・普通教室棟（東棟）	30-1	中央	上島一丁目	新	2002					
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-2]特別教室棟（西棟）	30-2	中央	上島一丁目	新	2002					
学校教育部	教育施設課	上島小学校	屋内運動場	32-2	中央	上島一丁目	新	2004					
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-1]普通教室棟（北棟）	4-1	中央	西伊場町	I a	1965	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-2]普通教室棟（北棟）	4-2	中央	西伊場町	I a	1964	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-1]管理・普通教室棟（南棟）	17-1	中央	西伊場町	I a	1974	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-2]管理教室棟（南棟）	17-2	中央	西伊場町	I a	1976	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-3]管理・普通教室棟（南棟）	17-3	中央	西伊場町	I a	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	屋内運動場	24	中央	西伊場町	I a	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-1]普通教室棟（北棟）	5-1	中央	新橋町	II	1971	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-2]普通教室棟（北棟）	5-2	中央	新橋町	II	1973	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-3]普通教室棟（北棟）	5-3	中央	新橋町	II	1978	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[17]管理・普通教室棟（南棟）	17	中央	新橋町	I a	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[20]普通教室棟（南棟）	20	中央	新橋町	I a	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[21]給食室	21		中央	新橋町	I a	1979	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	屋内運動場	22		中央	新橋町	I a	1979	1.55	1.20	1.29	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-1]管理・普通教室棟	15	- 1	中央	東町	I a	1975	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-2]普通教室・管理室棟 給食室	15	- 2	中央	東町	I a	1976	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-3]特別教室棟	15	- 3	中央	東町	I a	1977	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	体育館兼講堂	23		中央	東町	I a	1979	1.54	1.10	1.40	
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[25]普通教室棟	25		中央	東町	I a	1980	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	船越小学校	体育館			中央	船越町	新	2019				
学校教育部	教育施設課	船越小学校	校舎			中央	船越町	新	2019				
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-1]普通教室棟 (北棟)	1	- 1	中央	住吉一丁目	I a	1967	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-2]普通教室棟 (北棟)	1	- 2	中央	住吉一丁目	I a	1965	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-1]普通教室棟 (南棟)	2	- 1	中央	住吉一丁目	I a	1971	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-2]普通教室棟 (南棟)	2	- 2	中央	住吉一丁目	I a	1972	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-3]管理特別棟 (南棟)	2	- 3	中央	住吉一丁目	I a	1972	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-5]管理・特別・普通教室棟 (南棟)	2	- 5	中央	住吉一丁目	I a	1973	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-6]特別教室棟 (北棟)	2	- 6	中央	住吉一丁目	I a	1973	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-7]昇降所棟	2	- 7	中央	住吉一丁目	II	1973	0.78	1.10	0.71	
学校教育部	教育施設課	城北小学校	屋内運動場	20		中央	住吉一丁目	I a	1974	1.69	1.20	1.41	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-1]普通教室棟 (北棟)	6	- 1	中央	薬師町	II	1969	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-2]普通教室棟 (北棟)	6	- 2	中央	薬師町	II	1972	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-3]普通教室棟 (北棟)	6	- 3	中央	薬師町	II	1975	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-4]給食室・普通・特別教室棟 (北棟)	6	- 4	中央	薬師町	II	1976	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[20]管理・普通教室棟 (南棟)	20		中央	薬師町	I a	1977	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[24]普通教室棟 (南棟)	24		中央	薬師町	I a	1979	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	体育館兼講堂	25		中央	薬師町	I b	1980	1.26	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-1]普通教室棟 (南棟)	3	- 1	中央	天王町	I b	1971	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-2]管理・普通教室棟 (南棟)	3	- 2	中央	天王町	I b	1970	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-3]特別教室棟 (南棟)	3	- 3	中央	天王町	I b	1972	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-1]普通教室棟 (北棟)	11	- 1	中央	天王町	I b	1973	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-2]普通教室棟 (北棟)	11	- 2	中央	天王町	I b	1973	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-3]普通教室棟(北棟)	11-3	中央	天王町	I b	1975	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-5]昇降所	11-5	中央	天王町	I b	1973	1.22	1.10	1.11		
学校教育部	教育施設課	与進小学校	講堂兼体育館	26	中央	天王町	新	1991					
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-1]管理・普通教室棟(南棟)	14-1	中央	豊西町	II	1976	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-2]給食室・管理・普通教室棟(南棟)	14-2	中央	豊西町	II	1977	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-3]特別教室棟(南棟)	14-3	中央	豊西町	II	1978	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-1]普通教室棟(北棟)	19-1	中央	豊西町	II	1979	0.90	0.95	0.95		
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-2]特別普通教室棟(北棟)	19-2	中央	豊西町	新	1982					
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	体育館兼講堂	23	中央	豊西町	I b	1980	1.36	1.10	1.24		
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-1]普通教室棟	3-1	中央	笠井町	II	1971	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-2]普通教室棟	3-2	中央	笠井町	II	1972	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-4]普通教室棟	3-4	中央	笠井町	II	1974	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-5]普通教室棟	3-5	中央	笠井町	II	1974	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-6]普通教室棟	3-6	中央	笠井町	II	1976	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-7]特別・普通教室棟	3-7	中央	笠井町	II	1977	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[21]給食室	21	中央	笠井町	II	1976	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	屋内運動場	25	中央	笠井町	I a	1979	1.83	1.20	1.53	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-1]普通・特別教室棟	11-1	中央	中野町	I b	1972	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-2]管理・普通教室棟	11-2	中央	中野町	I b	1973	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-4]給食室・普通・管理教室棟	11-4	中央	中野町	I b	1975	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	体育館兼講堂	15	中央	中野町	I a	1976	1.53	1.00	1.53		
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-2]管理・普通教室棟(西棟)	2-2	中央	芳川町	II	1971	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-3]管理・普通教室棟(西棟)	2-3	中央	芳川町	I a	1965	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-5]普通教室棟(西棟)	2-5	中央	芳川町	II	1972	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-6]普通教室棟(西棟)	2-6	中央	芳川町	II	1972	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[16]特別教室棟(東棟)	16	中央	芳川町	II	1975	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[23]特別教室棟(東棟)	23	中央	芳川町	II	1980	0.70	0.95	0.74		
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	屋内運動場	29	中央	芳川町	I a	1980	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[36]給食室棟	36	中央	芳川町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-3]普通・特別・管理室棟(北棟)	2-3	中央	飯田町	I a	1970	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-4]普通・特別教室棟(北棟)	2-4	中央	飯田町	I b	1962	1.06	1.00	1.06	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-5]普通・特別教室棟(北棟)	2-5	中央	飯田町	I a	1976	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-6]普通・特別教室棟(北棟)	2-6	中央	飯田町	I a	1977	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-1]普通教室棟(南棟)	16-1	中央	飯田町	I a	1979	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-2]普通教室棟(南棟)	16-2	中央	飯田町	I a	1979	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	屋内運動場	20	中央	飯田町	I a	1981	1.78	1.20	1.48	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-2]管理・普通教室棟	1-2	中央	花川町	II	1967	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-3]管理・普通教室棟	1-3	中央	花川町	II	1968	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[9]昇降所	9	中央	花川町	II	1980	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[12]特別教室棟	12	中央	花川町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[16]特別教室棟(9棟上部2・3F)	16	中央	花川町	新	1994					
学校教育部	教育施設課	花川小学校	屋内運動場	17	中央	花川町	新	1996					
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-1]普通教室棟(北棟)	2-1	中央	三方原町	I a	1965	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-2]普通教室棟(北棟)	2-2	中央	三方原町	I a	1966	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-4]給食室棟(北棟)	2-4	中央	三方原町	新	1984					
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-1]特別教室棟(南棟)	5-1	中央	三方原町	I a	1968	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-2]特別教室棟(南棟)	5-2	中央	三方原町	I a	1974	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-3]管理・普通教室棟(南棟)	5-3	中央	三方原町	I a	1975	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-4]特別教室棟(南棟)	5-4	中央	三方原町	I a	1976	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-5]配膳室棟(南棟)	5-5	中央	三方原町	新	1982					
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[23]普通教室棟(東棟)	23	中央	三方原町	II	1978	0.76	1.00	0.76		
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	屋内運動場	27-1	中央	三方原町	I a	1979	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-1]普通教室棟(南棟)	5-1	中央	豊岡町	I a	1970	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-2]普通教室棟(南棟)	5-2	中央	豊岡町	I a	1975	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-3]普通教室棟(南棟)	5-3	中央	豊岡町	I a	1978	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-4]普通教室棟(南棟)	5-4	中央	豊岡町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	屋内運動場	18	中央	豊岡町	I a	1978	1.81	1.20	1.51	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[21]管理・普通教室棟(南棟)	21	中央	豊岡町	I a	1979	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[28]普通・特別教室棟(北棟)	28	中央	豊岡町	I a	1979	1.26	0.95	1.33	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	南校舎		中央	神ヶ谷町	新	2024					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-1]普通教室棟(北棟)	10-1	中央	神ヶ谷町	I a	1972	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-2]普通教室棟(北棟)	10-2	中央	神ヶ谷町	I a	1976	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[18]普通教室棟(北棟)	18	中央	神ヶ谷町	I a	1979	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	屋内運動場	24	中央	神ヶ谷町	新	1994					
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1-2	中央	入野町	II	1967	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-4]普通教室棟(北棟)	1-4	中央	入野町	II	1969	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-5]普通教室棟(北棟)	1-5	中央	入野町	II	1976	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-8]管理・特別・普通教室棟(北棟)	1-8	中央	入野町	新	2000					
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-1]管理棟(南棟)	2-1	中央	入野町	I b	1959	1.12	1.00	1.12		
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-3]普通教室棟(南棟)	2-3	中央	入野町	I b	1971	1.12	1.00	1.12		
学校教育部	教育施設課	入野小学校	屋内運動場	17	中央	入野町	I a	1979	1.70	1.20	1.42	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-1]管理・教室棟	2-1	中央	積志町	新	2009					
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-2]管理・教室棟	2-2	中央	積志町	新	2009					
学校教育部	教育施設課	積志小学校	屋内運動場	3-1	中央	積志町	I a	1971	1.72	1.20	1.43	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1	中央	伊左地町	I a	1967	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[3]普通教室棟(北棟)	3	中央	伊左地町	II	1966	0.71	1.00	0.71		
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	屋内運動場	13	中央	伊左地町	I a	1977	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-1]普通教室棟(北棟)	18-1	中央	伊左地町	I a	1980	1.25	0.95	1.32	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-2]普通教室棟(北棟)	18-2	中央	伊左地町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-3]普通教室棟(北棟)	18-3	中央	伊左地町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1-1	中央	湖東町	I b	1970	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟	1-2	中央	湖東町	I b	1969	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟	1-3	中央	湖東町	I b	1970	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-4]給食室	1-4	中央	湖東町	I b	1971	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-6]普通教室棟	1-6	中央	湖東町	I b	1975	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-7]普通教室棟	1-7	中央	湖東町	I b	1978	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-8]普通教室棟	1-8	中央	湖東町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	和地小学校	屋内運動場	12	中央	湖東町	I a	1980	1.71	1.20	1.43	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[21]普通教室棟(プレハブ)	21	中央	湖東町	新	2009					
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[22]普通教室棟	22	中央	湖東町	新	2014					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-1]普通教室棟(南棟)	5-1	中央	篠原町	Ⅱ	1965	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-2]普通教室棟(南棟)	5-2	中央	篠原町	Ⅱ	1956	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[16]普通教室棟(南棟)	16	中央	篠原町	Ⅱ	1971	1.07	1.10	0.97		
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1]管理・普通教室棟(北棟)	17-1	中央	篠原町	I a	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1]管理・普通教室棟(北棟)の一部昇降所	17-1	中央	篠原町	I a	1973	1.64	1.10	1.49		
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-2]管理・普通教室棟(北棟)	17-2	中央	篠原町	I a	1978	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-3]普通教室棟(北棟)	17-3	中央	篠原町	I a	1979	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	屋内運動場	23	中央	篠原町	I a	1979	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-1]普通教室棟(北棟)	1-1	中央	高丘東三丁目	I a	1968	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1-2	中央	高丘東三丁目	I a	1966	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-1]管理教室棟(南棟)	2-1	中央	高丘東三丁目	I a	1969	1.27	1.00	1.27	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-2]普通教室棟(南棟)	2-2	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1970	0.75	0.95	0.79		
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-3]普通教室棟(南棟)	2-3	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1973	0.75	0.95	0.79		
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-4]普通教室棟(南棟)	2-4	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1975	0.75	0.95	0.79		
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	屋内運動場	12-1	中央	高丘東三丁目	I a	1972	1.52	1.20	1.27	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-1]普通特別教室棟・給食室	9-1	中央	村櫛町	I a	1972	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-2]特別教室棟	9-2	中央	村櫛町	I a	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-4]管理・普通教室棟	9-4	中央	村櫛町	I a	1973	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	体育館兼講堂	16	中央	村櫛町	新	1984					
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-1]管理・普通教室棟(南棟)	1-1	中央	泉一丁目	I a	1970	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-2]管理・普通教室棟(南棟)	1-2	中央	泉一丁目	I a	1971	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	屋内運動場	10	中央	泉一丁目	I a	1974	2.32	1.20	1.93	H10耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[13]普通教室棟(南棟)	13	中央	泉一丁目	I a	1976	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[19]普通教室棟(南棟)	19	中央	泉一丁目	I a	1979	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[22]普通教室棟(北棟)	22	中央	泉一丁目	Ⅱ	1981	0.89	1.00	0.89		
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	中央	大瀬町	Ⅱ	1971	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	屋内運動場	8	中央	大瀬町	I a	1974	1.94	1.20	1.62	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-1]普通教室棟	1-1	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-2]給食室・普通教室棟	1-2	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-3]特別教室棟	1-3	中央	白羽町	Ⅱ	1973	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	屋内運動場	6		中央	白羽町	I b	1977	1.21	1.20	1.01	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-1]普通教室棟[1-2・3]給食室棟(北棟)	1	1	中央	中郡町	II	1974	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-2]普通教室棟[11-2]渡り廊下棟(北棟)	1	2	中央	中郡町	II	1974	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[11]普通教室棟(南棟)	11		中央	中郡町	I a	1978	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	屋内運動場	13		中央	中郡町	I a	1979	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[18]普通教室棟(南棟)	18		中央	中郡町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-1]給食室・管理・普通教室棟	1	1	中央	市野町	II	1977	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-2]普通教室棟	1	2	中央	市野町	II	1977	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-3]普通教室棟	1	3	中央	市野町	II	1979	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	屋内運動場	7		中央	市野町	I a	1979	1.75	1.20	1.46	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-1]管理・普通・特別教室棟	1	1	中央	佐鳴台三丁目	I a	1977	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-2]管理・普通・特別教室棟	1	2	中央	佐鳴台三丁目	I a	1978	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-3]管理・普通・特別教室棟	1	3	中央	佐鳴台三丁目	II	1981	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-4]特別普通教室棟	1	4	中央	佐鳴台三丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	屋内運動場	10		中央	佐鳴台三丁目	I a	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[1]給食室・教室棟(北棟)	1		中央	高丘北三丁目	I a	1978	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[6]普通教室棟(南棟)	6		中央	高丘北三丁目	II	1979	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	屋内運動場	11		中央	高丘北三丁目	I a	1979	1.71	1.20	1.43	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[16]普通教室棟(南棟)	16		中央	高丘北三丁目	II	1981	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1		中央	富塚町	I b	1979	1.14	1.10	1.04	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[2]普通教室棟(北棟)	2		中央	富塚町	II	1979	0.88	1.10	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	屋内運動場	10		中央	富塚町	I a	1979	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[16]普通教室棟(北棟)	16		中央	富塚町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[4]給食室・管理・普通・特別教室棟(南棟)	4		中央	頭陀寺町	I a	1979	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5]普通教室棟(北棟)	5		中央	頭陀寺町	I a	1979	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5-1]普通教室棟(北棟)	5	1	中央	頭陀寺町	I a	1981	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	屋内運動場	7		中央	頭陀寺町	I a	1979	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	[1]給食室・管理・普通教室棟	1		中央	有玉南町	I a	1979	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	屋内運動場	6	2	中央	有玉南町	I a	1979	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1		中央	初生町	I a	1981	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	初生小学校	屋内運動場	6		中央	初生町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	初生小学校	特別教室棟	9		中央	初生町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1		中央	西鴨江町	I a	1981	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	屋内運動場	5		中央	西鴨江町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[12]特別教室棟(プレハブ)	12		中央	西鴨江町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1		中央	安間町	新	1983				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	屋内運動場	6		中央	安間町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1		中央	葵西二丁目	新	1984				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	屋内運動場	6	1	中央	葵西二丁目	新	1985				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	南校舎西棟			中央	若林町	新	2021				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[9]普通教室棟(北東棟)	9		中央	若林町	II	1970	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[10]普通教室棟(南東棟)	10		中央	若林町	II	1979	0.70	1.00	0.70	
学校教育部	教育施設課	可美小学校	屋内運動場	14		中央	若林町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1		中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[2]特別教室棟(北棟)	2		中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	屋内運動場	3	2	中央	大平台三丁目	新	2005				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-1][2-2]南校舎	2	1	中央	舞阪町	II	1963	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-4]南校舎西側校舎増築分	2	4	中央	舞阪町	II	1975	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[3-1]管理教室棟(南棟)	3	1	中央	舞阪町	新	2008				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	屋内運動場	7		中央	舞阪町	I a	1980	1.29	1.00	1.29	H6耐震補強済
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	屋内運動場	4		中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[11]特別管理教室棟	11		中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[12]普通教室棟	12		中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[13]普通教室棟	13		中央	雄踏町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	[1]管理・教室棟	1		中央	海老塚二丁目	新	2010				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	屋内運動場	2		中央	海老塚二丁目	新	2010				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	管理・教室棟			中央	西島町	新	2011				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	屋内運動場			中央	西島町	新	2011				
学校教育部	教育施設課	蛸塚中学校	管理・普通教室棟(北棟)	28		中央	蛸塚二丁目	新	2017				
学校教育部	教育施設課	蛸塚中学校	西渡り廊下棟	29		中央	蛸塚二丁目	新	2017				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	階段室棟	30		中央	舘塚二丁目	新	2017				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-1]管理教室棟	1	1	中央	飯田町	Ⅱ	1968	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-2]教室棟	1	2	中央	飯田町	Ⅱ	1967	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-3]特別教室棟	1	3	中央	飯田町	Ⅱ	1967	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	屋内運動場	3		中央	飯田町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[18] 普通特別教室棟(中棟)	18		中央	飯田町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[20]技術・特別活動教室棟(東棟)	20		中央	飯田町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	校舎			中央	鴨江二丁目	新	2024				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	[28]格技場棟	28		中央	鴨江二丁目	新	1983				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	屋内運動場	32		中央	鴨江二丁目	新	1993				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-1]普通教室棟(北棟)	1	1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1962	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-2]普通教室棟(北棟)	1	2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1960	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-3]普通教室棟(北棟)	1	3	中央	龍禅寺町	I a	1978	1.37	1.00	1.37	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-1]管理・普通教室棟(南棟)	2	1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1970	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-2]管理・普通教室棟(南棟)	2	2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1969	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-3]管理・普通教室棟(南棟)	2	3	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1966	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	屋内運動場	4		中央	龍禅寺町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[20]給食室	20		中央	龍禅寺町	Ⅱ	1977	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[28]特別教室棟	28		中央	龍禅寺町	新	1990				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[1]特別教室棟(西棟)	1		中央	文丘町	I a	1979	1.55	1.10	1.41	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[2-4]給食室・普通教室棟	2	4	中央	文丘町	I a	1978	1.28	1.00	1.28	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	屋内運動場	10		中央	文丘町	I a	1973	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[28-1]柔剣道場棟	28	1	中央	文丘町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	教室棟	28	2	中央	文丘町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	北棟			中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	体育館棟			中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	部室棟			中央	松城町	新	2017				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	鹿谷部室棟			中央	松城町	新	2018				
学校教育部	教育施設課	浜松中部学園(中部小学校・中学校)	南棟			中央	松城町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-1]管理・普通教室棟(南棟)	1	1	中央	野口町	Ⅱ	1965	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-2]管理・普通教室棟(南棟)	1-2	中央	野口町	II	1964	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-3]管理・普通教室棟(南棟)	1-3	中央	野口町	II	1963	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-1]普通教室棟(北棟)	3-1	中央	野口町	II	1961	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-2]普通教室棟(北棟)	3-2	中央	野口町	II	1959	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[17-1]給食室	17-1	中央	野口町	II	1972	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[22-2]格技場棟	22-2	中央	野口町	新	1991					
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[23]技術室棟	23	中央	野口町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	屋内運動場	25	中央	野口町	新	2000					
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-1]普通教室棟(北棟)	1-1	中央	曳馬四丁目	II	1961	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-2]管理普通教室棟(南棟)	1-2	中央	曳馬四丁目	II	1963	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-3]管理普通教室棟(南棟)	1-3	中央	曳馬四丁目	II	1961	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-4]普通教室棟(南棟)	1-4	中央	曳馬四丁目	II	1971	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-5]給食室	1-5	中央	曳馬四丁目	II	1979	0.87	1.00	0.87		
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-6]普通特別教室棟(北棟)	1-6	中央	曳馬四丁目	II	1979	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[14]普通特別教室棟(西棟)	14	中央	曳馬四丁目	I b	1981	1.03	1.00	1.03		
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[20]技術・特別活動教室棟	20	中央	曳馬四丁目	新	1989					
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[25]普通教室棟(東棟)	25	中央	曳馬四丁目	新	1994					
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	屋内運動場	26	中央	曳馬四丁目	新	1995					
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-1]特別教室棟(北棟)	2-1	中央	新橋町	II	1966	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-2]教室棟(北棟)	2-2	中央	新橋町	II	1975	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-3]普通教室棟(北棟)	2-3	中央	新橋町	新	1984					
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[22]教室棟(南棟)	22	中央	新橋町	II	1979	0.91	1.00	0.91		
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[30]管理・普通教室棟(南棟)	30	中央	新橋町	II	1979	0.91	1.00	0.91		
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[32]給食室棟	32	中央	新橋町	新	1982					
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[38]技術・特別活動教室棟	38	中央	新橋町	新	1988					
学校教育部	教育施設課	新津中学校	屋内運動場	43	中央	新橋町	新	2003					
学校教育部	教育施設課	江西中学校	階段室棟		中央	神田町	新	2018					
学校教育部	教育施設課	江西中学校	校舎		中央	神田町	新	2018					
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[2]管理室棟(南棟)	2	中央	神田町	II	1961	0.76	1.00	0.76	S59耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-1]技術室棟(1F)	26-1	中央	神田町	新	1992					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-2]柔剣道場棟(2F)	26-2	中央	神田町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	江西中学校	屋内運動場	27	中央	神田町	新	1996					
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	[2-1]特別教室棟(南棟)	2-1	中央	舘塚二丁目	I a	1966	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	[2-2]特別教室棟(南棟)	2-2	中央	舘塚二丁目	I a	1964	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	屋内運動場	10	中央	舘塚二丁目	I a	1973	1.94	1.20	1.62	H18耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	[16]特別教室棟(南棟)	16	中央	舘塚二丁目	I a	1979	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	舘塚中学校	[24]技術・特別活動教室棟	24	中央	舘塚二丁目	新	1990					
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-1]特別・普通教室棟	12-1	中央	龍光町	II	1973	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-2]管理・普通教室棟	12-2	中央	龍光町	II	1975	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-3]特別教室棟	12-3	中央	龍光町	II	1976	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[19]普通教室棟	19	中央	龍光町	II	1979	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	屋内運動場	21	中央	龍光町	I a	1981	2.04	1.20	1.70	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[26]普通特別教室棟(南棟)	26	中央	龍光町	新	1987					
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[27]特別活動教室棟	27	中央	龍光町	新	1987					
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-1]普通教室棟(南棟)	5-1	中央	市野町	I a	1971	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-2]管理・普通教室棟(南棟)	5-2	中央	市野町	I a	1972	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-3]普通教室棟(北棟)	5-3	中央	市野町	I a	1975	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-4]普通教室棟(北棟)	5-4	中央	市野町	I a	1978	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-6]普通教室棟(北棟)	5-6	中央	市野町	新	1983					
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-7]昇降所棟	5-7	中央	市野町	I a	1975	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[26]普通教室棟(東棟)	26	中央	市野町	II	1979	0.71	0.95	0.75		
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[31]特別活動教室棟	31	中央	市野町	新	1988					
学校教育部	教育施設課	与進中学校	講堂兼体育館	36-1	中央	市野町	新	1999					
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1-1	中央	笠井町	II	1969	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1-2	中央	笠井町	II	1968	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟(南棟)	1-3	中央	笠井町	II	1971	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	屋内運動場	8	中央	笠井町	I a	1978	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[16]特別教室棟(東棟)	16	中央	笠井町	II	1981	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[19]給食室棟	19	中央	笠井町	新	1982					
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[25]特別教室棟(北棟)	25	中央	笠井町	新	1986					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[28]技術・特別活動教室棟	28		中央	笠井町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-1]普通教室棟(南棟)	1	1	中央	芳川町	I b	1969	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-2]普通教室棟(南棟)	1	2	中央	芳川町	I b	1971	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-3]普通教室棟(南棟)	1	3	中央	芳川町	I b	1974	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[2]特別教室棟(北棟)	2		中央	芳川町	II	1970	0.89	0.95	0.94	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	屋内運動場	23		中央	芳川町	I a	1979	1.93	1.20	1.61	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[27]特別教室棟(北棟)	27		中央	芳川町	I a	1981	1.22	0.95	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-2]柔剣道場棟(1F)	34	2	中央	芳川町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-3]部室棟(1F)	34	3	中央	芳川町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-1]管理・普通教室棟	3	1	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-2]管理・特別・普通教室棟	3	2	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-3]技術・特別教室棟	3	3	中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[5]特別活動教室棟	5		中央	初生町	新	2004				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	屋内運動場	36		中央	初生町	新	1996				
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-1]普通教室棟(南棟)	2	1	中央	大久保町	II	1963	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-2]普通教室棟(南棟)	2	2	中央	大久保町	II	1963	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-3]普通教室棟(南棟)	2	3	中央	大久保町	II	1976	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[15-1]普通・管理・特別教室棟(北棟)	15	1	中央	大久保町	I a	1975	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	体育館兼講堂	19		中央	大久保町	I a	1979	1.76	1.10	1.60	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[22]普通教室棟(北棟)	22		中央	大久保町	I a	1979	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[27]特別活動教室棟	27		中央	大久保町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[17]管理・普通教室棟	17		中央	入野町	II	1979	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[21]普通・特別教室棟	21		中央	入野町	II	1979	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[25]普通教室棟	25		中央	入野町	新	1982				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[32]技術・特別活動教室棟	32		中央	入野町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	屋内運動場	34		中央	入野町	新	1993				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[38]普通教室棟(プレハブ)	38		中央	入野町	新	2007				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[39]普通特別教室棟	39		中央	入野町	新	2009				
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-1]管理・特別・普通教室棟(北棟)	2	1	中央	有玉北町	I a	1970	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-2]特別・普通教室棟(北棟)	2	2	中央	有玉北町	I a	1971	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-3]特別・普通教室棟(北棟)	2-3	中央	有玉北町	I a	1972	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-1]普通教室棟(南棟)	14-1	中央	有玉北町	I a	1975	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-2]普通教室棟(南棟)	14-2	中央	有玉北町	I a	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-3]普通教室棟(南棟)	14-3	中央	有玉北町	I a	1977	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	屋内運動場	18	中央	有玉北町	I a	1978	2.16	1.20	1.80	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[26]柔剣道場棟	26	中央	有玉北町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[1-1]特別教室棟(北棟)	1-1	中央	佐浜町	I a	1970	1.22	0.95	1.28	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[4-3]管理・特別教室棟(南棟)	4-3	中央	佐浜町	新	1986					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[18]普通教室棟(北棟)	18	中央	佐浜町	II	1981	0.71	0.95	0.75		
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	講堂兼体育館	22	中央	佐浜町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[26]特別活動教室棟	26	中央	佐浜町	新	1987					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[32]部室棟	32	中央	佐浜町	新	1992					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-1]管理・普通教室棟(南棟)	34-1	中央	佐浜町	新	1994					
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-2]特別教室棟(接続棟)	34-2	中央	佐浜町	新	1994					
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[1]管理・普通教室棟(南棟)	1	中央	篠原町	II	1962	0.95	1.00	0.95	S62耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-1]普通教室棟(北棟)	2-1	中央	篠原町	I b	1975	1.27	1.10	1.15		
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-3]普通教室棟(北棟)	2-3	中央	篠原町	I b	1976	1.27	1.10	1.15		
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-4]普通教室棟(北棟)	2-4	中央	篠原町	I b	1976	1.27	1.10	1.15		
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[20]普通教室棟(北棟)	20	中央	篠原町	I b	1978	1.27	1.10	1.15		
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[24]特別活動教室棟	24	中央	篠原町	新	1987					
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	屋内運動場	29	中央	篠原町	新	1998					
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[31]管理・特別教室棟(プレハブ)	31	中央	篠原町	新	1998					
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[32]格技場棟	32	中央	篠原町	新	2000					
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	屋内運動場	8	中央	丸塚町	I a	1973	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-1]普通特別教室棟(北棟)	16-1	中央	丸塚町	I b	1979	1.11	1.00	1.11		
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-2]管理・普通教室棟(北棟)	16-2	中央	丸塚町	新	2001					
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-3]管理・特別・普通教室棟(北棟)	16-3	中央	丸塚町	新	2001					
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[23-1]給食室	23-1	中央	丸塚町	I b	1981	1.11	1.00	1.11		
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[24]特別活動教室棟	24	中央	丸塚町	新	1986					
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[27]特別教室棟(東棟)	27	中央	丸塚町	新	1992					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[28]技術室棟	28		中央	丸塚町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-1]普通教室棟	1	1	中央	住吉五丁目	I b	1966	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-2]普通教室棟	1	2	中央	住吉五丁目	I b	1967	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-3]管理・特別教室棟	1	3	中央	住吉五丁目	I b	1968	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-4]普通教室棟・給食室	1	4	中央	住吉五丁目	I b	1969	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-5]普通教室棟	1	5	中央	住吉五丁目	I b	1975	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-6]特別教室棟(東棟)	1	6	中央	住吉五丁目	新	1984				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	屋内運動場	9		中央	住吉五丁目	I a	1973	1.60	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[24-1]技術・特別活動教室棟	24	1	中央	住吉五丁目	新	1990				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[3-1]特別・普通・管理室棟(北棟・南棟)	3	1	中央	庄内町	I a	1964	1.25	1.00	1.25	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[3-2]給食室	3	2	中央	庄内町	I a	1965	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[3-3]普通教室棟(北棟)	3	3	中央	庄内町	I a	1963	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[10]技術室棟	10		中央	庄内町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	[11]柔剣道場棟	11		中央	庄内町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	屋内運動場	12		中央	庄内町	新	1994				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	南館	15		中央	庄内町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	庄内学園(庄内小学校・中学校)	給食室棟	16		中央	庄内町	新	2013				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[1]管理室棟(南棟)	1		中央	江之島町	II	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[2]技術教室棟	2		中央	江之島町	I b	1978	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[3]普通教室棟(南棟)	3		中央	江之島町	II	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[4]給食・特別教室棟(南棟)	4		中央	江之島町	II	1978	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	屋内運動場	12		中央	江之島町	I a	1979	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[16]普通特別教室棟(南棟)	16		中央	江之島町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[17]特別活動教室棟	17		中央	江之島町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[1]管理・特別教室棟	1		中央	高丘北一丁目	II	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[3]普通教室棟	3		中央	高丘北一丁目	II	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[4]技術教室棟	4		中央	高丘北一丁目	I b	1980	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	屋内運動場	8		中央	高丘北一丁目	I a	1981	1.91	1.20	1.59	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[11]給食室	11		中央	高丘北一丁目	II	1982	0.71	0.95	0.75	[3]普通教室棟に接続
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[12]特別活動教室棟	12		中央	高丘北一丁目	新	1985				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[1]普通特別教室棟	1		中央	中郡町	II	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[2]技術教室棟	2		中央	中郡町	I b	1980	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[4]普通特別教室棟	4		中央	中郡町	II	1980	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	屋内運動場	8		中央	中郡町	I a	1981	2.42	1.20	2.02	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[13]特別活動教室棟	13		中央	中郡町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1	1	中央	豊岡町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-2]普通教室棟	1	2	中央	豊岡町	新	1988				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[2]技術室棟	2		中央	豊岡町	新	1984				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	屋内運動場	7	1	中央	豊岡町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[10]特別活動教室棟	10		中央	豊岡町	新	1989				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[1]管理・特別教室棟(南棟)	1		中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[2]普通教室棟(北棟)	2		中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[3]技術室棟	3		中央	西町	新	1985				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	屋内運動場	5		中央	西町	新	1986				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[8]柔剣道場棟	8		中央	西町	新	1991				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1	1	中央	佐鳴台三丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[2]技術室棟	2		中央	佐鳴台三丁目	新	1986				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	屋内運動場	7		中央	佐鳴台三丁目	新	1987				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[8]柔剣道場棟	8		中央	佐鳴台三丁目	新	1991				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-1]管理・特別教室棟(西棟)	1	1	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-2]技術室棟	1	2	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-3]昇降所・特別教室棟(中棟)	1	3	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-4]給食・普通教室棟(東棟)	1	4	中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	屋内運動場	4		中央	富塚町	新	1987				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[6]柔剣道場棟	6		中央	富塚町	新	1992				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	部室棟			中央	増楽町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	屋内運動場			中央	増楽町	新	2016				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-1]教室棟(南棟)	6	1	中央	増楽町	II	1960	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-2]教室棟(南棟)	6	2	中央	増楽町	II	1966	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[8-1]特別教室棟(北棟)	8	1	中央	増楽町	II	1972	0.89	0.95	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-1]特別教室棟(北棟)	10-1	中央	増楽町	I a	1980	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-2]渡り廊下棟	10-2	中央	増楽町	I a	1980	2.59	1.10	2.35		
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[11]教室棟	11	中央	増楽町	I b	1980	1.02	1.00	1.02		
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[12]格技場棟	12	中央	増楽町	I a	1980	1.70	1.20	1.42	H19耐震補強済	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[16]渡り廊下棟	16	中央	増楽町	II	1972	1.02	1.21	0.84		
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[17]特別活動・普通教室棟	17	中央	増楽町	新	1993					
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[1-1]北校舎	1-1	中央	舞阪町	II	1977	0.88	1.00	0.88	S59耐震補強済(旧ET値による補強)	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[2]南校舎	2	中央	舞阪町	II	1977	0.80	1.10	0.73		
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[11]渡り廊下	11	中央	舞阪町	II	1977	0.87	1.10	0.79		
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[17]技術室	17	中央	舞阪町	II	1979	0.98	1.10	0.89		
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[19]格技場	19	中央	舞阪町	新	1981					
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[21]屋内運動場	21	中央	舞阪町	新	2015					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[9]南校舎	9	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[10]中央廊下棟	10	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[11]北校舎	11	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[12]技術棟	12	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	屋内運動場	15-1	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[15-2]クラブハウス	15-2	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-1]プール付属棟	17-1	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-2]プール付属棟	17-2	中央	雄踏町	新	1985					
学校教育部	教育センター	教育センター	教育センター		中央	東三方町	新	2015					
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	管理棟	1-1	中央	雄踏町	I b	1977	1.13	1.10	1.03		
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	調理棟	1-2	中央	雄踏町	I a	1977	1.55	1.20	1.29	H23耐震補強済	
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	校舎棟	1	中央	広沢一丁目	新	1993					
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	体育施設棟	2	中央	広沢一丁目	新	1991					
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	武道棟	3	中央	広沢一丁目	新	1994					
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	誠玲館	4	中央	広沢一丁目	新	2001					
中央区	中央区・区民生活課	北部市民サービスセンター	事務所		中央	葵東一丁目	新	1992					
中央区	中央区・区民生活課	高丘葵市民サービスセンター	事務所		中央	高丘西二丁目	新	2000					
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	斎場棟		中央	中沢町	II	1972	0.77	1.00	0.77		

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号		区	町						
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	火葬棟			中央	中沢町	I b	1971	1.32	1.10	1.20	
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター	公民館			中央	相生町	新	2014				
中央区	中央区・まちづくり推進課	西部協働センター	公民館			中央	広沢一丁目	I b	1977	1.15	1.00	1.15	H14耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	付設体育館			中央	海老塚二丁目	新	1988				
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	公民館			中央	海老塚二丁目	新	1988				
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	公民館			中央	葵東一丁目	I b	1973	1.00	1.00	1.00	
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	付設体育館			中央	葵東一丁目	新	1982				
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	公民館			中央	曳馬三丁目	II	1978	0.71	1.00	0.71	
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	付設体育館			中央	曳馬三丁目	I a	1979	1.84	1.20	1.53	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	公民館			中央	富塚町	新	1982				
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	付設体育館			中央	富塚町	新	1985				
中央区	中央区・まちづくり推進課	佐鳴台協働センター	公民館			中央	佐鳴台二丁目	新	1986				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	公民館			中央	和合町	新	1987				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	付設体育館			中央	和合町	新	1987				
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	付設体育館			中央	東伊場二丁目	新	1989				
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	公民館			中央	東伊場二丁目	新	1989				
中央区	中央区・まちづくり推進課	武道館	本館			中央	西浅田二丁目	II	1977	0.73	1.00	0.73	特定天井
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	本館			中央	高丘北四丁目	新	1997				
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	観覧席棟			中央	高丘北四丁目	新	1997				
中央区	中央区・まちづくり推進課	犀ヶ崖資料館	展示資料館			中央	鹿谷町	新	2015				
中央区	中央区・まちづくり推進課	浜松復興記念館	本館			中央	利町	新	1988				
中央区	中央区・まちづくり推進課	文化コミュニティセンター(クリエート浜松)	会館			中央	早馬町	新	1988				
中央区	中央区・まちづくり推進課	和合会館	学習等供用施設			中央	和合町	II	1967	1.02	1.10	0.93	
中央区	中央区・まちづくり推進課	幸町会館	学習等供用施設			中央	幸三丁目	I a	1968	1.27	1.00	1.27	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	和泉会館	学習等供用施設			中央	泉二丁目	I a	1969	1.33	1.00	1.33	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	金屋会館	学習等供用施設			中央	曳馬一丁目	II	1977	0.89	1.10	0.81	
中央区	中央区・まちづくり推進課	馬生会館	学習等供用施設			中央	和合町	I a	1978	1.42	1.10	1.29	
中央区	中央区・まちづくり推進課	瑞穂会館	学習等供用施設			中央	高丘西二丁目	II	1980	1.01	1.10	0.92	
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵西会館	学習等供用施設			中央	葵西二丁目	新	1984				
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵が丘会館	学習等供用施設			中央	高丘東五丁目	新	1991				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚西会館	学習等供用施設		中央	富塚町	新	1999					
中央区	中央区・まちづくり推進課	高丘北会館	学習等供用施設		中央	高丘北二丁目	新	2007					
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター体育館	体育館		中央	飯田町	新	2003					
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	付設体育館		中央	三方原町	Ⅱ	1981	1.13	1.20	0.94		
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	公民館		中央	三方原町	I a	1979	1.40	1.10	1.27		
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原会館	学習等供用施設		中央	三方原町	Ⅱ	1976	0.75	1.10	0.68		
中央区	中央区・東行政センター	東行政センター	本館		中央	流通元町	新	2007					
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	公民館		中央	薬新町	Ⅱ	1980	0.70	1.10	0.64		
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	付設体育館		中央	薬新町	新	1983					
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	公民館		中央	笠井町	I a	1976	1.43	1.10	1.30	H13耐震補強済	
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	付設体育館		中央	笠井町	新	1982					
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	増築棟		中央	笠井町	新	2002					
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	付設体育館		中央	積志町	Ⅱ	1981	0.70	1.20	0.58		
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	公民館		中央	積志町	I b	1979	1.04	1.00	1.04	H21耐震補強済	
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	公民館		中央	市野町	I b	1980	1.35	1.10	1.23		
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	付設体育館		中央	市野町	新	1983					
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	公民館		中央	子安町	I a	1980	1.56	1.00	1.56	H17耐震補強済	
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	付設体育館		中央	子安町	新	1983					
中央区	中央区・東行政センター	北島会館	学習等供用施設		中央	北島町	Ⅱ	1979	0.79	1.10	0.72		
中央区	中央区・東行政センター	安新会館	学習等供用施設		中央	安新町	Ⅱ	1979	1.01	1.10	0.92		
中央区	中央区・東行政センター	恒武会館	学習等供用施設		中央	恒武町	新	1982					
中央区	中央区・東行政センター	小池会館	学習等供用施設		中央	小池町	新	1990					
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	公民館		中央	庄内町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	付設体育館		中央	庄内町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	公民館		中央	伊左地町	新	1992					
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	付設体育館		中央	伊左地町	新	1992					
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	公民館		中央	和地町	I a	1981	1.42	1.10	1.29		
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	付設体育館		中央	和地町	新	1984					
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	付設体育館		中央	篠原町	新	1982					
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	公民館		中央	篠原町	新	2008					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	公民館		中央	神原町	I b	1978	1.31	1.10	1.19		
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	付設体育館		中央	神原町	I a	1979	1.82	1.20	1.52	H17耐震補強済	
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	公民館		中央	入野町	II	1979	0.92	1.10	0.84		
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	付設体育館		中央	入野町	II	1980	0.98	1.20	0.82		
中央区	中央区・西行政センター	西山会館	学習等供用施設		中央	西山町	I a	1978	1.48	1.10	1.35		
中央区	中央区・西行政センター	北原会館	学習等供用施設		中央	伊左地町	I a	1979	2.08	1.10	1.89		
中央区	中央区・西行政センター	湖東会館	学習等供用施設		中央	湖東町	I a	1980	1.82	1.10	1.65		
中央区	中央区・西行政センター	湖東西会館	学習等供用施設		中央	湖東町	II	1981	0.81	1.10	0.74		
中央区	中央区・西行政センター	平松会館	学習等供用施設		中央	平松町	I a	1981	1.79	1.10	1.63		
中央区	中央区・西行政センター	佐浜会館	学習等供用施設		中央	佐浜町	I b	1981	1.31	1.20	1.09		
中央区	中央区・西行政センター	下之谷会館	学習等供用施設		中央	和地町	II	1981	0.94	1.10	0.85		
中央区	中央区・西行政センター	神ヶ谷会館	学習等供用施設		中央	神ヶ谷町	新	1984					
中央区	中央区・西行政センター	大久保会館	学習等供用施設		中央	大久保町	新	1988					
中央区	中央区・西行政センター	村櫛会館	学習等供用施設		中央	村櫛町	新	1993					
中央区	中央区・西行政センター	神原会館	学習等供用施設		中央	神原町	新	1996					
中央区	中央区・西行政センター	舞阪総合体育館	体育館		中央	舞阪町	新	2003					
中央区	中央区・西行政センター	渚園	ホール		中央	舞阪町	I a	1979	2.41	1.50	1.61	R6耐震補強済	
中央区	中央区・西行政センター	渚園	管理棟		中央	舞阪町	I a	1979	2.20	1.10	2.00		
中央区	中央区・西行政センター	渚園	テニスコートクラブハウス		中央	舞阪町	新	1982					
中央区	中央区・西行政センター	舞坂宿脇本陣			中央	舞阪町	新	1997					
中央区	中央区・西行政センター	西行政センター			中央	雄踏町	新	2007					
中央区	中央区・西行政センター	旧雄踏総合事務所別館			中央	雄踏町	新	1984					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	カルチャー棟		中央	雄踏町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	大ホール棟		中央	雄踏町	新	1989				特定天井（対策済）	
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	イベントホール		中央	雄踏町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	児童棟		中央	雄踏町	新	1989					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏斎場	管理棟		中央	雄踏町	新	1995					
中央区	中央区・西行政センター	雄踏総合体育館	体育館		中央	雄踏町	新	2006					
中央区	中央区・西行政センター	重要文化財中村家住宅			中央	雄踏町	新	2003					
中央区	舞阪支所	舞阪支所			中央	舞阪町	新	1998					

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物				場所		ランク	建設年 (西暦)	I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I = 1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町							
中央区	舞阪支所	弁天島防災倉庫	防災施設		中央	舞阪町	新	1997					
中央区	中央区・南行政センター	南行政センター	本館		中央	江之島町	新	2007					
中央区	中央区・南行政センター	新橋体育センター	本館		中央	新橋町	I a	1977	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済	
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園総合センター		中央	増楽町	新	1985				特定天井	
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園水泳場		中央	増楽町	新	1989					
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場(射場・的場)		中央	増楽町	新	1992					
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場(射場・的場)		中央	増楽町	新	1996					
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	公民館		中央	下江町	II	1979	1.05	1.10	0.95		
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	付設体育館		中央	下江町	I a	1980	1.58	1.20	1.32	H24耐震補強済	
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	公民館		中央	新橋町	I b	1980	1.17	1.10	1.06		
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	付設体育館		中央	新橋町	新	1983					
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	公民館		中央	寺脇町	II	1981	1.05	1.10	0.95		
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	付設体育館		中央	寺脇町	新	1984					
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	天文台		中央	福島町	I a	1981	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済	
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	公民館		中央	福島町	I a	1981	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済	
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	付設体育館		中央	福島町	新	1984					
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	付設体育館		中央	増楽町	新	1995					
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	公民館		中央	増楽町	新	1995					
中央区	中央区・南行政センター	浜松まつり会館	本館		中央	中田島町	新	1985					
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター			中央	若林町	II	1982	0.69	1.20	0.58		
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	庁舎		中央	若林町	II	1952	0.77	1.21	0.64		
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	印刷室・車庫		中央	若林町	新	1982					